

Län: Västerbotten

Datum: 20140225

Nr	Objekt	Kommun	Risk-klass	Underlag för riskklass	Efterbehandlings-status	Verksamhetens status	Tillsyns-ansvar	Ansvarig finns?	Primär förorening	Sekundär förorening	Mängd förorening	Spridnings-risk	Kommentar
	Västerbottens 10 högst prioriterade objekt												
1	Rönnskärsverken	Skellefteå	1	MIFO 1	Förstudie pågående	I drift	Lst	Ja	As	Pb	10-tals ton	Mkt stor	Rönnskärsverken består av ett huvudobjekt och 8 delobjekt i Mifo fas 1. Delobjekten har riskklassats separat men med sammanvägd riskbedömning i huvudobjektet.
2	Blaikengruvan	Sorsele	1	Uppskattad	Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad	I drift	Lst	Ja	Zn	Pb	10-tals ton	Mkt stor	Bolaget i konkurs. Konkursbo driver vattenreningsanläggning samt utför kompletterande utredningar för att färdigställa ebh plan.
3	Svärträskgruvan	Storuman	1	Uppskattad	Huvudstudie avslutad - åtgärd ej påbörjad	I drift	Lst	Ja	Zn	Cd	10-tals ton	Mkt stor	Periodvis mycket hög zink- och kadmiumbelastning på recipient. Efterbehandlingsplan beslutat i MD, undersökningar inför åtgärd påbörjas under 2013 och åtgärder beräknas
4	Scharins industriområde	Skellefteå	1	MIFO 2	Åtgärd pågående	Nedlagd	Kommun	Nej	Dioxin	As	Max 1 kg	Måttlig	Åtgärder 2006-2014. Huvudstudie avslutad för delområde Härvelträsket och åtgärder påbörjas 2013.
5	Norrbyskär f d sågverk	Umeå	1	MIFO 2	Huvudstudie pågående	Nedlagd	Kommun	Nej	Dioxin	Pb	Max 1 kg	Måttlig	Inget ansvar gällande såg och impregneringsverksamhet. Huvudstudie utförd 2012/2013, fortsatta utredningar 2014.
6	Rävlidmyrgruvan	Lycksele	1	MIFO 1	Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad	Nedlagd	Lst	Ja	As	Pb	10-tals ton	Stor	Utsläppen från Rävlidmyrgruvan har under de senaste åren varit mycket höga. Ny efterbehandlingsplan ska tas fram under 2014.
7	Maurlidengruvan	Norsjö	1	MIFO 1	Förstudie pågående	I drift	Lst	Ja	As	Cu	Några ton	Stor	Troligen påbörjas efterbehandling av ett av dagbrotten udner 2014
8	Kristinebergsgruvan	Lycksele	1	MIFO 1	Åtgärd pågående	I drift	Lst	Ja	Cd		10-tals ton	Stor	Tillsåndsprovning pågår. Täckning av A4 dabrottet har skett under 2013 samt påbörjan av ifyllning av dagbrott B.
9	Hörnefors f d massafabrik Fabriksviken	Umeå	1	MIFO 2	Huvudstudie avslutad - åtgärd ej påbörjad	Nedlagd	Lst	Ja	As	Pb	10-tals ton	Stor	Akutttoxiska halter As ytligt i vissa områden. Skyddsåtgärder utförda, ansökan om statliga medel för utredningar 2013/2014.
10	Holmsunds f d träimpregnering (inkl Patholmsviken)	Umeå	1	MIFO 2	Åtgärd pågående	Nedlagd	Kommun	Nej	As	PAH	10-tals ton	Stor	Träimpregneringsområdet åtgärdat. Ansökan om statliga medel sker 2013 för utredningar av Patholmsviken.
	Prioriterade objekt utan inbördes ordning												
	Gruvor												
	Hornträskgruvan	Lycksele	1	MIFO 1	Åtgärd avslutad - uppföljning ej klar	Nedlagd	Lst	Ja	Cd	Cu	Några ton	Stor	Åtgärdena slutbesiktades av Länsstyrelsen under juni 2011, uppföljning sker.
	Bolidengruvan (dagbrott, anrikningsverk, sandmagasin)	Skellefteå	1	MIFO 1	Åtgärd pågående	Nedlagd	Kommun	Ja	Cd		10-tals ton	Stor	Slutlig åtgärd pågår. Primär förorening är gruvavfall (anrikningssand, gråberg) med höga tungmetallhalter.
	Svarlidengruvan	Lycksele	1	MIFO 1	Förstudie pågående	Nedlagd	Lst	Ja	As		10-tals ton	Stor	Reningsanläggning installerad samt undersökningar har utförts under 2013 vad gäller förbättring av vattenhantering samt förbättrad rening.
	Bjurforsgruvan	Norsjö	2	MIFO 1	Förstudie avslutad - huvudstudie ej påbörjad	Nedlagd	Kommun	Ja	As	Cu	10-tals ton	Stor	Föroreningarna är vittringsprodukter från gruvavfall från sulfidmalmsgruva (anrikningssand, gråberg) med höga halter tungmetaller främst från dagbrottet. Satliga
	Granlidengruvan	Norsjö	2	MIFO 1	Förstudie avslutad - huvudstudie ej påbörjad	Nedlagd	Kommun	Ja	As	Cu	Några ton	Stor	Föroreningarna är vittringsprodukter från gruvavfall från sulfidmalmsgruva (anrikningssand, gråberg) med höga tungmetaller.
	Rutselgruvan	Norsjö	1	MIFO 2	Förstudie avslutad - huvudstudie ej påbörjad	Nedlagd	Kommun	Nej	Cd		Några ton	Stor	Undersökningar har utförts under 2013 med statliga medel
	Kedträskgruvan	Norsjö	1	MIFO 1	Åtgärd pågående	Nedlagd	Lst	Ja	As			Stor	Slutredovisning av efterbehandling våren 2014
	Rakkejaur	Malå	2	MIFO 1	Åtgärd avslutad - uppföljning ej klar	Nedlagd	Lst	Ja	As			Stor	Rakkejaurgruvan. Området har täckts med rötslam och såtts igen. Fortsatt höga halter As i grundvattnet.
	Uddengruvan	Norsjö	1	MIFO 1	Åtgärd avslutad - uppföljning ej klar	Nedlagd	Lst	Ja	Zn	Cd	10-tals ton	Stor	Mkt höga halter Cd, Cu samt Zink i dagbrottet. Undersökning pågår 2013/2014.
	Näsliden	Malå	1	MIFO 1	Åtgärd avsutad - uppföljning ej klar	Nedlagd	Lst	Ja	Zn	Cu	10-tals ton	Stor	Den sedan tidigare genomförda efterbehandlingen är konstaterat otillräcklig, ny efterbehandlingsplan godkänd 2013 och vidare åtgärder planeras under 2013/2014.
	Holmtjärn	Norsjö	2	MIFO 1	Åtgärd avslutad - uppföljning ej klar	Nedlagd	Lst	Ja	Cu		10-tals ton	Stor	Mkt höga utgående tungmetallhalter.Rening av utgående vatten installerad under 2013.
	Storlidengruvan	Malå	2	MIFO 1	Åtgärd avslutad - uppföljning ej klar	Nedlagd	Lst	Ja	Zn		10-tals ton	Stor	Undersökningar pågår under 2013/2014
	Kankbergsgruvan	Skellefteå	1	MIFO 1	Huvudstudie pågående	I drift	Kommun	Ja	Cd		10-tals ton	Stor	Genomförande av delåtgärd pågår. Föroreningarna är vittringsprodukter från gruvavfall från sulfidmalmsgruva (anrikningssand, gråberg) med höga halter tungmetaller.
	Trä- och massaindustri												
	Kolkajen, Skelleftehamnskol AB	Skellefteå	1	MIFO fas 2	Huvudstudie pågående	Nedlagd	Kommun	Nej	As	Pb	Några ton	Stor	Utredningar pågår 2013/2014.
	Träbiten	Robertsfors	2	MIFO 2	Förstudie avslutad - huvudstudie ej påbörjad	Nedlagd	Lst	Ja	As	Cr	Några ton	Måttlig	Ansvarsutredning
	Bure AB träsliperi	Skellefteå	2	MIFO 2	Förstudie pågående	Nedlagd	Kommun	Ja	Hg	As	100-tals kg	Stor	Kompletterande undersökningar pågår.
	Örvikens massafabrik	Skellefteå	2	MIFO 1	Förstudie pågående	Nedlagd	Kommun	Ja	Dioxin	As	Max 1 kg	Måttlig	Ansvarsutredning

[illegible]